

РЕКОМЕНДАЦИЯ
КАЛИБРЫ ДЛЯ КОНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ
МИ 1937—88

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ**

Москва

1991

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО МЕТРОЛОГИИ
КАЛИБРЫ ДЛЯ КОНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
Методика контроля

МИ 1937—88

Редактор *А. Л. Владимиров*
Технический редактор *О. Н. Никитина*
Корректор *М. С. Кабацова*

Сдано в наб. 07.12.90 Подп. в печ. 28.01.91 Формат 60×90¹/₁₆.
Бумага офсетная № 1 Гарнитура литературная Печать высокая
1,25 усл. п. л. 1,25 усл. кр.-отт. 1,15 уч.-изд. л. Тир. 12000 Зак. 2439 Цена 45 к. Изд. № 845/4

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопроспектский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕТРОЛОГИИ

РЕКОМЕНДАЦИЯ.
КАЛИБРЫ ДЛЯ КОНИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ

МИ 1937—88

Методика контроля

Настоящая рекомендация распространяется на калибры для конусов Морзе по ГОСТ 2849 и конусов с конусностью 7:24 по ГОСТ 20305 и устанавливает методику их контроля.

Настоящую рекомендацию допускается применять и для контроля других гладких конусов с конусностью от 1:3 до 1:50.

1. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ

При проведении контроля должны быть выполнены операции и применены средства контроля с характеристиками, указанными в табл. 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта рекомендации	Измерительные и вспомогательные средства контроля	Обязательность проведения операции при		
			выпуске из производства	выпуске после ремонта	эксплуатации и хранения
Внешний осмотр Определение шероховатости поверхности калибров	3.1	—	Да	Да	Да
	3.2	Профилограф-профилометр по ГОСТ 19300 Образцы шероховатости поверхности (сравнения) по ГОСТ 9378 Образцы деталей с параметрами шероховатости калибров, предусмотренными техническими требованиями ГОСТ 20305 и ГОСТ 2849 с отклонением среднего значения R_a от номинального +12% -17%	Да	Да	Нет

Наименование операции	Номер пункта рекомендации	Измерительные и вспомогательные средства контроля	Обязательность проведения операции при		
			выпуске из производства	выпуске после ремонта	эксплуатации и хранения
Определение диаметра D , $D_{кр}$, $D_{кл}$ калибров-пробок	3.3	Универсальный измерительный микроскоп типа УИМ Измерительные ножи по ГОСТ 7013 Повышенные центры типа СТ-2	Да	Да	Да
Определение размеров l , l_2 , z , глубины и ширины рисок калибров-пробок по ГОСТ 2849	3.4	Универсальный измерительный микроскоп типа УИМ Измерительные ножи по ГОСТ 7013	Да	Да	Нет
Определение размеров $L_{кл}$, $z_{к}$ калибров-пробок по ГОСТ 20305	3.5	Поверочная плита 0-го кл. точности по ГОСТ 10905 Индикатор часового типа ИЧ10 кл. точности 1 по ГОСТ 577 Штатив типа Ш-ПН-8 по ГОСТ 10197 Плоскопараллельные концевые меры длины 3-го кл. точности по ГОСТ 9038 — или 5-го разряда по МИ 1604—87	Да	Да	Нет
Определение угла конуса и прямолинейности образующей калибров-пробок и калибров-втулок	3.6	Приборы для измерения конусов мод. БВ-6166 (изгот. з-д «Калибр», БВ-7312, БВ-7319, БВ-7320 (изгот. ЧЗИП) прибор мод. 819К фирмы «К. Мар» Поверочная плита 0-го кл. точности по ГОСТ 10905 Синусная линейка ЛС кл. точности 2 по ГОСТ 4046 Специальная стойка для измерительной головки 05ИГП (приложение 1) Головка измерительная пружинная 0,5ИГП по ГОСТ 6933 Калибр-пробка, аттестованный с погрешностью аттестации 0,5 мкм Лекальная линейка ЛД 0-го кл. точности по ГОСТ 8026 Плоскопараллельные концевые меры длины 3-го кл. точности по ГОСТ 9038 или 5-го разряда по МИ 1604—87 Образцы просвета, состоящие из стеклянной пластины ПИ-60	Да	Да	Да

Наименование операции	Номер пункта рекомендации	Измерительные и вспомогательные средства контроля	Обязательность проведения операции при		
			выпуске из производства	выпуске после ремонта	эксплуатации и хранения
Определение отклонения от круглости калибров	3.7	Кругломеры по ГОСТ 17353 не ниже 2-го кл. точности	Да	Да	Нет
Проверка полноты прилегания конусных поверхностей калибров	3.8	Образцы интенсивности окраски (приложение 2) Краска красная офсетная 2913 по ТУ 29—02—747—77	Да	Да	Да
Определение размера $b/2$ лапки калибров-пробок по ГОСТ 2849	3.9	Микрометр 2-го кл. точности по ГОСТ 6507 Индикатор часового типа ИЧ10 кл. точности 1 по ГОСТ 577 Штатив типа Ш-ПН-8 по ГОСТ 10197 Специальная призма (приложение 3) Плоскопараллельные концевые меры длины 3-го кл. точности по ГОСТ 9038 Поверочная плита 0-го кл. точности по ГОСТ 10905 Лекальная линейка 1-го кл. точности по ГОСТ 8026 Специальная втулка (черт. 9)	Да	Нет	Нет
Проверка диаметра калибра-втулки	3.10	Индикатор 1МИГ по ГОСТ 9696 Поверочная плита 0-го кл. точности по ГОСТ 10905 Штатив ШМ-1—8 по ГОСТ 10197 Калибры-пробки АТ4, АТ5 и контрольные калибры-пробки АТ6 и грубее по ГОСТ 20305 Калибр-пробка АТ6 и грубее по ГОСТ 2849 Плоскопараллельные концевые меры длины 3-го кл. точности по ГОСТ 9038 или 5-го разряда МИ 1604—87	Да	Да	Да

Наименование операции	Номер пункта рекомендации	Измерительные и вспомогательные средства контроля	Обязательность проведения операции при		
			выпуске из производства	выпуске после ремонта	эксплуатации и хранения
Определение размеров l , l_k калибров-штуков по ГОСТ 2849 и L_k калибров-штуков по ГОСТ 20305	3.11	Микрометр 2-го кл. точности по ГОСТ 6507	Да	Да	Нет
Определение размера $b/2$ калибров-штуков по ГОСТ 2849	3.12	Специальная конусная пробка с цилиндрическим хвостовиком (приложение 4) Лекальная линейка ЛД 1-го кл. точности по ГОСТ 8026	Да	Нет	Нет
Определение размеров z и l_k калибров-штуков типа 2 по ГОСТ 2849	3.13	Универсальный измерительный микроскоп типа УИМ	Да	Нет	Нет

Примечание. Допускается применение средств контроля не приведенных в таблице, но обеспечивающих контроль калибров с требуемой точностью.

2. УСЛОВИЯ КОНТРОЛЯ И ПОДГОТОВКА К НЕМУ

При проведении контроля должны быть соблюдены следующие условия:

2.1. В помещении, в котором производят контроль калибров, температура воздуха должна быть 20°C с допускаемыми отклонениями, указанными в табл. 2; относительная влажность — не более 80 %.

Таблица 2

Обозначение конуса		Допускаемое отклонение температуры, $^{\circ}\text{C}$	Допускаемое колебание температуры, $^{\circ}\text{C}$	
			за сутки	за время поверки
7:24	55; 60	± 3	2	0,2
Марзе	1; 2; 3; 4; 5; 6	± 4	3	0,3
7:24	30; 35; 40; 45; 50			
Марзе	0	± 6	3	0,3

2.2. Перед проведением контроля калибры должны быть очищены от смазки, промыты авиационным бензином по ГОСТ 1012 или бензином-растворителем по ГОСТ 443 и протерты чистой хлопчатобумажной салфеткой по ГОСТ 11680.

2.3. Перед определением размеров калибры для выравнивания температуры должны быть выдержаны в помещении, где будет производиться контроль, в течение времени, указанного в табл. 3.

Таблица 3

Обозначение конуса		Время выдержки в ч.	
		на чугунной плите	на деревянном столе
Морзе	0	2	4
	1; 2; 3; 4; 5; 6	3	5
7 : 24	30; 35; 40; 45; 50		
7 : 24	55; 60	4	6

Определение отклонения размера калибра и установка на нуль измерительного прибора производится после выдержки, необходимой для стабилизации размера.

3. ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ


3.1. Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра (невооруженным глазом) должно быть установлено соответствие требованиям, указанным в ГОСТ 2849 и ГОСТ 20305 в части:

наличия четкой и в полном объеме маркировки; отсутствия на рабочих поверхностях калибров дефектов (царапин, рисок, дробленостей, следов коррозии).

3.2. Определение шероховатости поверхности калибров

3.2.1. Шероховатость рабочей поверхности калибров проверяют визуальным сравнением с образцами шероховатости поверхности или образцами деталей, либо с помощью профилографа-профилометра.



Параметры шероховатости R_a не должны превышать значений, установленных соответственно в ГОСТ 2849 и ГОСТ 20305.


3.3. Определение диаметров D_1 , $D_{кр}$, $D_{к1}$ калибров-пробок

3.3.1. Размер D калибра-пробки по ГОСТ 2849 определяют в сечении контролируемого диаметра не менее чем в двух направлениях, расположенных под углом 90° , на универсальном измерительном микроскопе с помощью плоских измерительных ножей по схеме, указанной на черт. 1.

За размер D принимают наименьший диаметр, определенный по переднему краю риски калибра, обращенному в сторону малого диаметра конуса (черт. 2).

3.3.2. Размеры $D_{кр}$ и $D_{к1}$ калибра-пробки по ГОСТ 20305 определяют в сечениях, совпадающих с контрольными плоскостями калибров на универсальном измерительном микроскопе с помощью плоского и резьбового измерительных ножей.

Схемы расположения измерительных ножей указаны на черт. 3.




Черт. 3


3.3.3. Отклонения диаметров калибров-пробок не должны быть более указанных для D в ГОСТ 2849 и для $D_{кр}$, $D_{к1}$ — в ГОСТ 20305.

3.4. Определение размеров l , l_2 , z , глубины и ширины риски, калибров-пробок по ГОСТ 2849

Размеры l , l_2 , z , глубину и ширину риски определяют на универсальном измерительном микроскопе с использованием плоских и резьбовых измерительных ножей.



Черт. 4



Черт. 5

Схема расположения измерительных ножей при определении размера l приведена на черт. 4 и l_2 на черт. 5.

За размер l принимают расстояние от малого торца калибра-пробки до переднего края риски, обращенного в сторону малого диаметра конуса (черт. 2).


За размер z принимают расстояние между передними краями рисок в соответствии с черт. 2.

Отклонения размеров l , l_2 , z не должны быть более указанных в ГОСТ 2849.

Ширина рисок — не более 0,15 мм, глубина — не менее 0,02 мм.

3.5. Определение размеров $L_{к1}$ и $z_{к}$ калибров-пробок по ГОСТ 20305

Схема проверки размеров $L_{к1}$ и $z_{к}$ приведена на черт. 6.




Черт. 6

Индикатор, укрепленный в штативе, настраивают по блоку из концевых мер длины на размер $L_{к1}$.

Затем устанавливают на поверочную плиту калибр-пробку и фиксируют показание индикатора. При этом отклонения размера $L_{к1}$, соответствующие показаниям индикатора, не должны быть более указанных в ГОСТ 20305.

Одновременно определяют размер $z_{к}$, отклонения которого не должны быть более указанных в ГОСТ 20305.

3.6. Определение угла конуса и прямолинейности образующей калибров-пробок и калибров-втулок



Черт. 7

3.6.1. Угол конуса и прямолинейности образующей конусных калибров определяют с помощью специальных приборов моделей БВ-6166, БВ-7312, БВ-7319, БВ-7320, а также приборов фирмы «К. Мар» модели 819К по методам, изложенным в руководстве по эксплуатации приборов.

Калибры-пробки 7-й степени точности и грубее допускается проверять на синусной линейке при определении угла конуса, а по параметру прямолинейности образующей — с помощью лекальной линейки 0-го класса точности методом световой щели.

Отклонения угла конуса, а также величина отклонения прямолинейности образующей конусных калибров не должны быть более указанных для соответствующих калибров в ГОСТ 2849 и ГОСТ 20305.

3.6.2. Угол конуса калибра-пробки на синусной линейке определяют не менее чем в двух осевых сечениях, расположенных под углом 90° по схеме, приведенной на черт. 7.

Синусную линейку настраивают следующим образом: линейку устанавливают на поворочную плиту; под один из роликов линейки подкладывают блок из плоскопараллельных концевых мер длины, размер которого определяют по формуле: $h = L \cdot \sin 2\alpha$,

где L — расстояние между осями роликов линейки;

2α — номинальный угол конуса калибра-пробки.

Допускается синусную линейку настраивать по аттестованному калибру-пробке с погрешностью аттестации 0,5 мкм.

При этом блок из плоскопараллельных концевых мер играет роль лишь установочного узла:

Калибр-пробку устанавливают на синусную линейку и фиксируют показание измерительной головки, укрепленной в специальной стойке, в двух точках a и b наивысшей образующей конусной поверхности калибра-пробки. Расстояние от точки b до переднего торца должно быть не менее 2 мм.

Отклонение угла конуса равно разности показаний измерительной головки в этих точках.

Знак отклонения определяют на основании следующего правила: угол конуса больше номинального, если показания измерительной головки в точке a больше, чем в точке b и, наоборот, угол конуса меньше номинального, если показания в точке b больше, чем в точке a .

Значения предельного отклонения угла конуса, приведенные в ГОСТ 2849 и ГОСТ 20305, должны быть пересчитаны на длину измерения, т. е. на длину конуса между точками a и b .

3.6.3. Прямолинейность образующей определяют не менее чем в двух осевых сечениях калибра-пробки, расположенных под углом 90° .

Лекальную линейку располагают вдоль образующей калибра-пробки и определяют величину просвета между рабочей поверхностью линейки и образующей конуса.

Величина просвета определяется визуально сравнением его с образцом просвета, состоящим из стеклянной пластины ПИ-60 и плоскопараллельных концевых мер длины.

3.7. Определение отклонения от круглости калибров

Отклонения от круглости калибров-пробок и калибров-втулок определяют на кругломерах, удовлетворяющих требованиям ГОСТ 17353 не ниже 2-го класса точности, по методике, изложенной в руководстве по эксплуатации этих приборов.

Отклонения от круглости не должны быть более допуска круглости, указанного для соответствующих калибров в ГОСТ 2849 и ГОСТ 20305.

3.8. Проверка полноты прилегания конусных поверхностей калибра-втулки и калибра-пробки

Полноту прилегания конусных поверхностей калибра-втулки и калибра-пробки контролируют комплексным методом с помощью краски. С этой целью применяют красную краску для офсетной печати. Применение берлинской лазури возможно только для получения слоя в 3 мкм и более. Применение сажи не допускается.

Краску наносят на предварительно очищенную поверхность калибра-пробки. Перед нанесением на калибр краску разводят машинным маслом до тестообразного состояния и помещают внутрь тампона из трех слоев марли, который обертывается тканью (сатин, бязь). Затем на тампон капают несколько капель машинного масла и, вода по конусной поверхности калибра-пробки, оставляют на ней слой краски, который потом растирают по всей поверхности фетром или замшей.

Калибр-пробку, с нанесенным на него слоем краски, осторожно сопрягают с калибром-втулкой и, при легком нажатии вдоль оси, поворотом приблизительно на одну четверть оборота, растирают краску по конусной поверхности калибра-втулки.

Пятно контакта должно занимать не менее 90% поверхности при обеспечении более плотного контакта (менее интенсивной окраски) у малого диаметра конуса.


Толщина слоя краски при контроле прилегания конусных поверхностей не должна превышать значений, для соответствующих калибров по ГОСТ 2849 и ГОСТ 20305.

Для проверки правильности нанесения слоя краски рекомендуется использовать «образцы интенсивности окраски», способ составления которых приведен в рекомендуемом приложении 2.

3.9. Определение размера $b/2$ лапки калибра-пробки и ее положения относительно оси калибра по ГОСТ 2849

Положение плоскостей лапки калибра-пробки относительно оси калибра определяют с помощью специальной призмы и измери-

тельной головки, укрепленной в штативе, по схеме, приведенной на черт. 8.




Черт 8

Первоначально измеряют толщину лапки калибра-пробки микрометром 2-го класса точности. Размер лапки не должен выходить за пределы удвоенного отклонения размера $b/2$ по ГОСТ 2849.

Затем калибр-пробку помещают в специальную призму и, с точностью до 4 мкм, выставляют плоскость лапки параллельно плоскости основания призмы, установленной на поверочную плиту.

Подведя измерительный наконечник к середине плоскости лапки, фиксируют показание индикатора. Измерение повторяют, повернув призму на 180° . Полуразность зафиксированных показаний индикатора не должна выходить за пределы отклонения размера $b/2$ по ГОСТ 2849.



Черт. 9

Положение плоскости лапки калибра-пробки относительно оси калибра можно проверить с помощью лекальной линейки и специальной втулки, выполненной с двумя уступами (черт. 9), контрольные плоскости которых соответствуют наибольшему и наименьшему предельным отклонениям размера $b/2$ лапки.

Проверяемый калибр-пробку вводят в специальную втулку и, выставив плоскость лапки калибра-пробки параллельно контрольным плоскостям специальной втулки с точностью до 4 мкм, устанавливают лекальную линейку последовательно в положение 1 и 2. Этот прием повторяют, повернув калибр на угол 180° . При этом калибр-пробка считается годным, если в каждом из двух проверяемых положений калибра плоскость лапки находится между контрольными плоскостями уступов втулки либо совпадает с одной из них.

3.10. Проверка диаметра калибра-втулки

Проверку диаметра приспособанного калибра-втулки производят по парному с ним калибру-пробке — для конусов АТ4 и АТ5 и по парному с ним контрольному калибру-пробке — для конусов АТ6, АТ7, АТ8.

3.10.1. Проверка диаметра D калибра-втулки по ГОСТ 2849.


При проверке диаметра D приспособанного калибра-втулки с парным к нему контрольным калибром-пробкой контрольная плоскость калибра-втулки должна совпадать с передним краем первой риски контрольного калибра-пробки. Это положение проверяют с помощью универсального микроскопа.

Калибр-втулка считается годным, если несовпадение его контрольной плоскости с передним краем первой риски на контрольном калибре-пробке находится в пределах допускаемого недохода торца калибра-втулки по ГОСТ 2849.

3.10.2. Проверка диаметра D_k калибра-втулки по ГОСТ 20305.


Диаметр D_k калибров-втулок для контроля изделий 4-й и 5-й степеней точности проверяют по схеме, указанной на черт. 10, а для контроля изделий 6-й и 7-й степеней точности — по схеме, указанной на черт. 11.

При проверке диаметра D_k по схеме, указанной на черт. 10, калибр-втулку сопрягают с парным к нему калибром-пробкой и устанавливают на поверочную плиту. Измерительную головку, закрепленную в штативе, настраивают с помощью блока плоскопараллельных концевых мер длины на размер L_k и определяют взаимное расположение контрольных плоскостей калибра-втулки и калибра-пробки.



1 — контрольные плоскости; 2 — калибр-пробка; 3 — калибр-втулка

Черт. 10



1 — контрольные плоскости; 2 — калибр-пробка контрольный; 3 — калибр-втулка

Черт. 11

При этом отклонения расстояния a между контрольными плоскостями калибра-втулки и калибра-пробки не должны быть более указанных в ГОСТ 20305.

При проверке диаметра D_k по схеме, указанной на черт. 11, контрольные плоскости калибра-втулки и парного к нему контрольного калибра-пробки должны совпадать. Допускаемое смещение Δl торца калибра-втулки не должно быть более указанного в ГОСТ 20305.

3.10.3. При проверке диаметров калибров-втулок по ГОСТ 2849, находящихся в эксплуатации, должно быть установлено, что расстояние между торцом калибра-втулки и передним краем первой риски на контрольном калибре-пробке не превышает 20% значения z — расстояния между рисками.

При проверке калибров-втулок с конусностью 7:24 значения a и Δl не должны быть более указанных в ГОСТ 20305 для изношенных калибров соответствующих степеней точности.

3.11. **Определение l_1 , l_3 калибров-втулок по ГОСТ 2849 и L_k калибров-втулок по ГОСТ 20305**


Размеры l_1 , l_3 и L_k определяют микрометром 2-го класса точности.

Размер L_k может определяться и в процессе проверки, описанной в п. 3.10.2.

Отклонения размеров l_1 , l_3 и L_k не должны быть более указанных в ГОСТ 2849 и ГОСТ 20305 соответственно.

3.12. **Определение размера $b/2$ калибра-втулки по ГОСТ 2849**

Размер $b/2$ калибра-втулки определяют с помощью специальной пробки и лекальной линейки по схеме, приведенной на черт. 12.



1 — калибр-втулка; 2 — специальная пробка

Черт. 12

На цилиндрические поверхности хвостовика специальной пробки наносят краску слоем 2—3 мкм и вводят в проверяемый калибр-втулку.


Примечание. Цилиндрические поверхности d и d_1 хвостовика специальной пробки выполнены по размерам, соответствующим предельным отклонениям размера $b/2$ калибра-втулки.

Затем лекальной линейкой, установив ее, как указано на черт. 12, и плотно прижимая к поверхности, проводят вдоль уступа калибра-штулки.

При этом размер $b/2$ находится в пределах допускаемых предельных отклонений по ГОСТ 2849, если на поверхности диаметром d останется след снятия краски, а на поверхности d_1 краска останется нетронутой поверхностью лекальной линейки.

3.13. Определение размеров z и l_7 калибров-штулок типа 2 по ГОСТ 2849

Размеры z и l_7 у калибров-штулок определяют на универсальном микроскопе, причем отсчет размеров z и l_7 производят от торцев калибра-штулки до переднего края рисок (черт. 13).



Черт. 13

Отклонения размеров z и l_7 не должны быть более, указанных в ГОСТ 2849.

4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ


4.1. Положительные результаты контроля калибров при выпуске их из производства и после ремонта оформляются органами технического контроля предприятия-изготовителя в установленном порядке.

4.2. Положительные результаты контроля калибров, находящихся в эксплуатации, оформляются ведомственной метрологической или другими службами по принятой на предприятии системе.

4.3. При отрицательных результатах контроля при выпуске из производства калибры запрещают к выпуску и применению по принятой на предприятии системе.

При отрицательных результатах контроля калибров, находящихся в эксплуатации, не подлежащие ремонту калибры изымают из обращения и применения, а отремонтированные подвергают повторному контролю после ремонта.

Специальная стойка для
измерительной головки
05 ИГП




Черт. 14

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТОЛЩИНЫ
СЛОЯ КРАСКИ И СОСТАВЛЕНИЮ «ОБРАЗЦОВ
ИНТЕНСИВНОСТИ ОКРАСКИ»**

Для проверки правильности нанесения слоя краски и накопления опыта в визуальной оценке рекомендуется использовать способ, указанный ниже.


На плоскую стеклянную пластину 1 (черт. 15) притирают четыре концевые меры. Две крайние меры (2 и 3) должны быть одинакового размера, одна из средних меньше, чем крайние на заданную толщину слоя краски, а другая средняя меньше ее на 1 мкм.



Черт. 15


При контроле толщины слоя краски на калибре стекло с притертыми к нему концевыми мерами прижимают к поверхности конуса (предварительно в местах прилегания крайних концевых мер удаляется краска) и передвигают на небольшое расстояние в направлении, перпендикулярном его оси. После этого, если толщина слоя краски соответствует заданной, на большей из средних концевых мер должны быть видны следы краски, а на меньшей таких следов быть не должно.

В условиях крупносерийного или массового производства целесообразно изготовление специальных шаблонов (черт. 16) для контроля толщины слоя краски по этому способу.



Черт. 16

Для накопления опыта в визуальной оценке толщины слоя краски можно использовать «образец интенсивности окраски». Образец состоит из стеклянной пластины и концевых мер длины. Концевые меры притирают к стеклу так, как показано на черт. 17.




Черт. 17

На поверхность концевых мер, кроме крайних, наносят слой краски. Затем краску счищают лекальной линейкой, опираясь на две крайние меры. Оставшийся слой краски будет иметь толщину на первой плитке 1 мкм, на второй — 2 мкм и на последней — 10 мкм. Поверхность плиток будет при этом различаться по интенсивности окраски.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное


Специальная призма для проверки размера $b/2$
лапки калибра-пробки



Черт. 18

1. Материал: сталь ШХ 15
2. Твердость поверхностей B — 56 ... 60 HRC,
3. Отклонение угла конуса + AT6
4. Маркировать: обозначение конуса Морзе

Специальная конусная пробка с цилиндрическим
хвостовиком



Черт. 19

№	Конус Морзе α	D	d	d_1	l	l_1	l_2	Отклонение конусности на длине l , мкм
		Пред. откл.						
		-0,01	-0,004	-0,004				
0	1°29'27"	9,201	4,026	3,982	49	14	7	+3,5
1	1°25'43"	12,240	5,326	5,282	52	16	7	+3,0
2	1°25'50,5"	18,030	6,432	6,376	64	18	8	+3,5
3	1°26'16"	24,075	8,032	7,976	79	22	10	+5,0
4	1°29'15,5"	31,603	12,032	11,976	100	27	11	+4,5
5	1°30'26,5"	44,741	16,038	15,970	127	32	13	+5,0
6	1°29'36"	63,765	19,138	19,070	178	47	18	+6,5

1. Материал: сталь ШХ15
2. Твердость: 56 . . . 60 HRC_с.
3. Биелие d и d_1 относительно конуса должно быть не более 0,004 мм
4. Маркировать: обозначение конуса.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАНА И ВНЕСЕНА Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

И. А. Медовой, Г. С. Кудинова, Е. В. Незабытовская, А. М. Зимина

2. УТВЕРЖДЕНА ВНИИ измерения 27.09.88

3. ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ВНИИМС

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 443—76	2.2
ГОСТ 577—68	1
ГОСТ 1012—72	2.2
ГОСТ 2849—77	Вводная часть; 1; 3.1; 3.2.1; 3.3.1; 3.3.3; 3.4; 3.6.1; 3.6.2; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10.1; 3.10.3; 3.11; 3.12; 3.13
ГОСТ 4046—80	1
ГОСТ 6537—90	1
ГОСТ 6933—81	1
ГОСТ 7013—67	1
ГОСТ 8026—75	1
ГОСТ 9038—90	1
ГОСТ 9378—75	1
ГОСТ 9696—82	1
ГОСТ 10197—70	1
ГОСТ 10935—86	1
ГОСТ 11680—76	2.2
ГОСТ 17353—89	1; 3.7
ГОСТ 19300—86	1
ГОСТ 20305—80	Вводная часть; 1; 3.1; 3.2.1; 3.3.2; 3.3.3; 3.5; 3.6.1; 3.6.2; 3.7; 3.8; 3.10.2; 3.10.3; 3.11
МИ 1604—87	1